


Согласовано:
Председатель профкома
ГП "Moldelectrica"



С.Н. Каукин

«___» _____ 2010 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ГП "Moldelectrica"



Г.Б.Димов

» _____ 2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей, которым предусматривается бесплатная выдача фирменной спецодежды, спецобуви и других средств защиты в индивидуальное пользование и как дежурных

№	Наименование профессий	Подразделение	Ср-ва защиты, выдав. в инд. польз.	Сроки (мес.)	Деж. ср-ва защиты	Сроки (мес.)
1.	*Э/монтер, мастер по ремонту ВЛ, э/монтер по испытанию ВВ оборудования; э/слесарь, мастер гр.ПС, тракторист, электрогазосварщик, водитель; -инженер, зам. начальн., начальник.	Сл.ЛЭП Сл.ПС ИЗП	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Каска защит. в комп. 4. Рукавицы комбиниров. 5. Рукавицы или перчатки 6. Очки защитн. 7. Майка (2 шт.) 8. Плащ прорезиновый -«-	12 12 - 2 1 - 24 24 до износа	-сапоги резиновые (при работах в заболоч. местах) -плащ прорезинов. -галоши диэл. -пояс монтерск.	- - - -
2.	*Э/монтер, по техобслуж. и ремонту СДТУ, воздушных и кабельных линий связи; эл.монтер по обслуживанию приборов учета электроэнергии; -мастер, инженер, зам. нач., начальник	СДТУ СЭТСУ ЦССиТМ	1. Костюм фирм.(халат) 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Каска защит. в комп. 4. Рукавицы или перчатки 5. Очки защитные 6. Майка (2 шт.) -«-	12 12 - 1 - 24 до износа	-плащ прорезинов. -перчат. диэл. -галоши -" -сапоги рез. (при работах в мокрых грунтах)	- - - -
3.	*работники по обслуживанию СДТУ и ремонту стационарных устройств связи и приборов учета электроэнергии.	СДТУ СЭТСУ ЦСС и ТМ	1. Костюм фирм. (халат) 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Каска защит. в комплек. 5. Майка (2 шт.)	12 12 2 - 24	-халат х/б -галоши диэлектр. -перчатки диэлектр. -плащ прорезин.	24 - -
4.	*электромонтер и электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ПС; -мастер, инженер, зам.нач., начальник	Сл. ПС ПС 330-400 кВ	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Каска защит. в комп. 5. Очки защит. 6. Майка (2 шт.) -«-	12 12 2 - - 24 до износа	-перчатки д/эл. -галоши д/эл. -пояс монтерск. -плащ прорез.	- - - -
5.	*электромонтер по обслуживанию (дежурный) ПС, э/монтеры, водитель; -диспетчеры, инженер, начальник	Сл.ПС ПС 330-400 кВ ОДГ, ОРБ	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботин.), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Каска защит. в комп. 5. Очки защит. 6. Майка (2 шт.) -»-	12 12 2 - - 24 до износа	-плащ прорез.	-

6.	э/монтер по ремонту устройств РЗА.	СРЗА филиалов ЦСРЗА	1. Костюм фирм. (халат) 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Очки защит. 5. Майка (2 шт.)	12 12 1 24 -	-перчат. д/эл. -галоши д/эл. -каска защитн. -пояс предохран. -плащ прорезинов.	- - - - -
	- инженер	ЦСРЗА	1. Костюм фирм. (халат) 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Майка (2 шт.)			
7.	лаборант химанализа регенераторщик отработанных масел, водитель – электромонт.	ИЗП	1. Костюм фирм. (халат) 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Очки защитные 4. Рукавицы или перчатки 5. Каска защитн. в компл. 6. Респиратор 7. Майка (2 шт.)	12 - 12 2 - - 24	-фартук прорез. с нагрудн. -перчатки резин.	- -
	- инженер		-«-	до износа		
8.	Аккумуляторщик	Сл.ПС СДТУ СМ и Т ЦСС и ТМ	1. Костюм кислотно-упорн. с пропит. 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Очки защитн.	18 12 -	-фартук резин. с нагрудничком -перчатки резин.	- -
9.	Столяр, плотник, электромонтер, слесарь-сантехник, каменщик, токарь	ОМТ и ХО РСУ	1. Фартук 2. Рукавицы брезент. 3. Сапоги (ботинки), туфли	6 1 12		
10.	Грузчик, стропальщик	ОМТ и ХО ПБ РСУ	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Очки защитн. 5. Каска защ. в компл. 6. Майка (2шт.)	12 12 1 - - 24		
11.	Слесарь	СМ и Т	1. Костюм фирменный 2. Рукавицы или перчатки 3. Сапоги (ботинки), туфли	12 1 12		
12.	Электрогазосварщик	СПС СМ и Т	1. Костюм сварщика 2. Костюм фирменный 3. Сапоги (ботинки), туфли 4. Рукавицы брезентовые 5. Майка (2 шт.)	18 12 12 1 24	-перчатки д/эл. -шлем защитн.	-
13.	Слесарь-сантехник, уборщик служебных и производств. помещений.	СМ и Т ОМТи ХО филиалов ПБ, РСУ	1. Костюм фирм. (халат) 2. Сапоги (ботинки), туфли (галоши) 3. Рукавицы брезент. 4. Рукавицы или перчатки 5. Перчатки резин. 6. Майка (2 шт.)	12 12 1 2 - 24	-перчатки рез. -плащ прорез.	-
	Начальник, инженер.		-«-	до износа		
14.	Водители грузовых а/м, погрузчиков; трактористы, машинисты экскаваторов.	СМ и Т Сл.ПС Сл.ЛЭП	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Майки (2 шт.)	12 12 1 24		
15.	Водитель, совмещающий обязанности автослесаря.	СМ и Т Сл.ПС	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Майка (2 шт.)	12 12 1 24		

16.	Водители легковых а/м, автобусов.	СМ и Т ПБ	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки	12 12 2		
17.	Слесарь по ремонту а/м, слесарь по ремонту топливной аппаратуры.	СМ и Т ПБ	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Фартук резиновый 5. Перчатки резин. 6. Майка (2 шт.)	12 12 1 6 6 24		
18.	Каменщик, штукатур, маляр.	ОМТ и ХО филиалов РСУ	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Каска защит. в компл. 5. Перчатки резин. 6. Майка (2 шт.)	12 12 1 - 2 24		
19.	Водители автовышек с гидроподъемником и ГП кранов. Водители тяжеловесных автомобилей	СМ и Т ОМТ и ХО	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Каска защ. в компл. 5. Пояс предохран. 6. Майка (2 шт.)	12 12 1 - - 24		
20.	Токарь	СМ и Т ПБ РСУ	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Рукавицы или перчатки 4. Майка (2 шт.)	12 12 1 24		
21.	Мастера, инженеры и другие ИТР филиалов и служб ГП «МЕ», непосредственно занятые ремонтом и обслуживанием оборудования и ВЛ;	Филиалы, службы и отделы ГП «МЕ»	1. Костюм фирм. (халат) 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Каска защит. в компл. 4. Рукавицы или перчатки 5. Очки защитн. 6. Майки (2шт.)	до изн. 12 - 2 - 24		
22.	- начальник мед. службы, - медсестра.		1. Медич. халат 2. Медич. шапочка 3. Медич. тапочки	до износа		
23.	электромонтер;	ОМТ и ХО ПБ РСУ	1. Костюм фирменный 2. Куртка утепленная 3. Сапоги (ботинки), туфли 4. Майка (2 шт.) 5. Каска защитн. в компл.	12 36 12 24 -		
	-зав. складом.	ОМТ и ХО	1. Костюм фирменный 2. Куртка утепленная 3. Сапоги (ботинки), туфли	до износа		
	ИТР	СИТ, ГИ	1. Костюм фирм. (халат) 2. Рукавицы резиновые 3. Очки защитные 4. Респиратор	до износа		
24.	Э/монтер, водитель;	ОДГ, ОРБ	1. Костюм фирменный 2. Сапоги (ботинки), туфли 3. Каска защит. в компл. 4. Рукавицы или перчатки 5. Очки защитн. 6. Майка (2 шт.)	12 12 - 1 - 24		
	- диспетчер, зам.начальн., начальник.	ОДГ, ОРБ	-«-	до износа		
	- диспетчер, зам.начальн., начальник.	ОДС	1. Костюм фирменный	до износа		

25.	Электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь, электромонтер, водители грузовых и дежурных а/м, водитель а/погрузчика, водитель АГП, токарь, уборщик, дворник	ПБ	1. Костюм фирменный 2. Костюм сварщика 3. Сапоги (ботинки), туфли 4. Каска защитн. в компл. 5. Рукавицы или перчатки 6. Очки защитн. 7. Майка (2 шт.)	12 18 12 - 1 - 24		
26.	Водители масловозов	Сл. ИЗП Сл. ПС	1. Фартук специальный 2. Жилет светотражательн. 3. Респиратор 4. Перчатки противохим. 5. Каска защитн. в компл. 6. Рукавицы или перчатки 7. Фонарь 8. Майка (2шт.)	12 24 - 1 - 1 - 24		

Примечание: 1. Защитные каски в комплекте и дежурные средства защиты выдаются в индивидуальное пользование до утраты ими защитных качеств (в соответствии с паспортом изготовителя).

2. Рабочим и служащим, временно выполняющим работы (совмещающие) по профессиям и должностям, для которых нормами предусмотрена выдача СИЗ, предоставляется дополнительная специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ как «дежурные».

3. Спецобувь и майки выдаются рабочим, мастерам и ИТР, работающих в условиях повышенной загрязненности, в двух экземплярах и на два срока (ТК, ст. 240; Закон ОЗБТ, ст.13; Приказ №40 МТ и СЗ от 16.08.2001, Приложение 3).

Начальник СН и ТБ



В.П.Роша