



Согласовано:
Председатель профкома
ГП "Moldelectrica"



С.Н.Каукин

“ ” 2010 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
ГП "Moldelectrica"



Г.Б.Димов

2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и профессий, отнесенных к повышенному риску в ГП "Moldelectrica"

1. Работы на высоте и связанные с подъемом на высоту и под напряжением, в том числе:
 - электромонтер по ремонту воздушных ЛЭП;
 - персонал ОДГ.
2. Работы по эксплуатации и ремонту действующих э/установок, вблизи действующих ЛЭП, находящихся под напряжением, в том числе:
 - электромонтеры и ИТР по ремонту воздушных ЛЭП;
 - электромонтеры по обслуживанию подстанций;
 - электрослесарь и ИТР по ремонту силового оборудования;
 - электрослесарь;
 - электромонтеры и ИТР СРЗА, ЦСРЗА и СИЗП;
 - электромонтеры и ИТР СДТУ, ЦСС и ТМ;
 - электромонтеры и ИТР СЭТСИУ филиалов;
 - электромонтеры и ИТР электроизмерительных лабораторий.
3. Работы, связанные с обслуживанием сосудов, работающих под давлением.
4. Работы с применением этилированного бензина:
 - слесарь по ремонту автомобилей;
 - слесарь по ремонту топливной аппаратуры.
5. Электросварочные и резательные работы:
 - электрогазосварщик.
6. Работы, связанные с обслуживанием специализированных складов с ГСМ и взрывчатыми материалами, ядохимикатами, кислотами и щелочами, хлором и хлорной известью, в том числе:
 - аккумуляторщик;
 - регенераторщик отработанного масла;
 - лаборант хим. анализа;
 - кабельщик-спайщик.
7. Погрузочно-разгрузочные работы с применением транспортных и грузоподъемных машин и без их применения, в том числе:
 - водитель крана;
 - стропальщик;
 - грузчик.
8. Работа на металло- и деревообрабатывающих станках, в том числе:
 - токарь;
 - плотник.
9. Малярные работы по окраске нитрокрасками и другими материалами с токсичными свойствами, в т. ч.:
 - маляр;
 - штукатур;
 - каменщик.
10. Вождение автотранспортных средств, в том числе:
 - водитель;
 - тракторист;
 - машинист экскаватора;
 - машинист бульдозера;
11. Слесарь-сантехник.

Начальник СН и ТБ



В.П.Роша